



ステップ取付方法

MH取付事例

取付前

取付完了



- ①ネジを外した状態で、リングのM16インサートに時計回りで差し込みます。
- ②本体を取り付ける
- ③丸ワッシャーをはめ込みナットで締め付ける
- ④キャップを取付て完了

